

目 录

一. 感光材料标准

基础与通用方法标准及包装与标志标准

起始页数

G B 2923-82	黑白照相与电影摄影用负片感光度计量及其表示方法	1
G B 2924-82	彩色摄影用负片的感光度计量及其表示方法	14
G B 5892-86	对辐射能敏感的感光材料运输包装图示标志	18
G B 6843-86	感光材料涂层熔点测定方法	23
G B 6844-86	片基表面电阻测定方法	5
G B 6845-86	片基厚度测定方法	28
G B 6846-86	确定暗室照明安全时间的方法	31
G B 6847-86	胶片卷曲度测定方法	36
G B 6848-86	电影胶片片卷片芯尺寸	42
G B 6849-86	胶片脆性测定方法	46
G B 6850-86	未曝光电影胶片片盒标签 最低限度内容规定	51
G B 7430-87	电影安全胶片的要求和试验方法	58
G B 7519-87	缩微摄影技术 冲洗后的缩微胶片中硫代硫酸盐残留量的测定 亚甲兰光度法	61
G B 9045-88	感光材料分辨率的测定	66
G B 9185-88	135胶卷暗盒技术要求	74
G B 9582-88	工业X线胶片感光度和平均斜率的测定方法 X射线测定法	81
G B 9858-88	片基与胶片耐折度的测定方法	85
G B 9859-88	黑白感光材料感光测定试样条冲洗方法	90
G B 9860-88	感光材料吸水率的测定方法	94
G B 9861-88	感光材料冲洗过程中抗划伤力测定方法	97
G B 9862-88	黑白航空照相胶片感光度和平均斜率测定方法	100
G B 9863-88	彩色反转照相胶片感光度测定方法	109
G B 9864-88	胶片、相纸、乳剂、定影液、污水、淤泥或残留物的银量测定方法	121

G B 10557-89	感光材料光谱灵敏度测定方法	130
G B 10558-89	感光材料均方根颗粒度测定方法	135
G B 11500-89	摄影透射密度测量的几何条件	140
G B 11501-89	摄影密度测量的光谱条件	145
★ G B 12681-90	已加工感光胶片抗划伤能力的测定方法	160
G B 12682-90	彩色照相影象色稳定性对比试验方法	167
G B 12683-90	片基与胶片拉伸性能的测定方法	170
G B/T 12822-91	摄影反射密度测量的几何条件	176
H G 7-1350-80	电影胶片尺寸	179
★★ H G 2355-92	电影胶片型号编排原则	187
★ ★ H G 2360-92	卷筒相纸尺寸	191
Z B G 80001-86	感光材料均一性测定方法	195
Z B G 80002-88	胶片、片基防粘连特性的测定方法	198
Z B G 80003-88	胶片、片基含湿量测定方法	201
Z B G 80004-88	胶片片基底层粘牢度测定方法	206
★★ Q B 1726-93	散页相纸尺寸	212

产品标准

G B 11541-89	照相原纸	215
H G 2171-91	阴图型PS版	221
H G 2172-91	氮氛激光照相排字软片	227
H G 2173-91	银胶型缩微摄影负片	234
H G 2174-91	彩色相纸	247
H G 2175-91	黑白全塑相纸	256
★★ H G/T 2356-92	三醋酸纤维素酯胶卷片基	263
★★ H G/T 2357-92	电影牵引片	271
★★ H G/T 2358-92	5244 2244 2244型彩色电影正片	275
Z B G 81001-86	彩色电影正片 5242 2242 6242型	284

Z B G 81003-88	印刷照相排字软片	297
Z B G 81004-88	特硬性正色印刷制版软片	303
Z B G 81005-88	ISO400/27°黑白全色照相负片	308
Z B G 81006-89	黑白电影正片 5143型 2143型 6143型 7143型	313
Z B G 81007-89	电影声带负片 5152型 2152型 6152型	323
Z B G 81008-89	ISO100/21°彩色照相胶卷	330
Z B G 81009-89	氩离子激光电子分色片	337
Z B G 81010-89	阳图型PS版	343
Z B G 81011-90	黑白电影负片 5112型 6112型	348
Z B G 81012-90	彩色电影正片片基	353
Q B 500-83	医用X光胶片(PX型)	358
★ ★ Q B / T 1725-93	322型工业X射线胶片	363
★ ★ Q B 1727-93	黑白照相纸	376
★ ★ Q B / T 1728-93	ISO100/21°黑白照相胶片	383
★ ★ Q B / T 1729-93	ISO100/21°黑白照相胶卷	389
★ ★ Q B / T 1730-93	氩氛激光传真胶片	397
G N 38-88	居民身份证专用胶卷	404
G N 39-88	居民身份证专用扩印相纸	407

二. 照相化学品

基础与通用方法标准

★ G B 10549-89	照相级有机物产品的编号原则	411
★ ★ H G 2256-91	照相化学品 成色剂灰份的测定	416
★ ★ H G 2257-91	照相化学品 成色剂挥发份的测定	418
★ ★ H G 2258-91	照相化学品 成色剂溶解性的测定	420
★ ★ H G / T 2414-93	照相化学品 成色剂含量的测定 反相高效液相色谱法	421
★ ★ H G / T 2415-93	照相化学品 成色剂微量金属的测定 火焰原子吸收光谱法	431
★ ★ H G / T 2416-93	照相化学品 成色剂微量硫的测定 分子吸收分光光度法	436

产品标准

★ G B 7748-87	照相级 铁氰化钾	441
★ G B 10550-89	照相级 无水亚硫酸钠	444
★ G B 10551-89	照相级 硫代硫酸钠	448
★ G B 10552-89	照相级 对苯二酚	451
★ G B 10553-89	照相级 无水碳酸钾	454
★ G B 10554-89	照相级 硼酸	458
★ G B 10555-89	照相级 四硼酸钠(硼砂)	461
★ G B 10556-89	照相级 碳酸钠	464
★ G B 11180-89	照相级 对甲胺基酚硫酸盐(米吐尔)	468
★★ H G 2253-91	照相化学品 COY-2	471
★★ H G 2254-91	照相化学品 COM-1	475
★★ H G 2255-91	照相化学品 COC-1	479
H G 2259-91	照相化学品 碘化钾(乳剂用)	483
H G 2260-91	照相化学品 苯亚磺酸钠(乳剂用)	487
H G 2261-91	照相化学品 丁二酸二(2-乙基己酯)磺酸钠(su 2)	491
H G T 2335-92	照相化学品 4-[N-乙基-N-(β-羟乙基)-2-甲基苯二胺]硫酸盐 (FD-4)	494
H G T 2336-92	照相化学品 二水合乙二胺四乙酸铁钠	499
★ H G T 2417-93	照相化学品 4-(N,N-二乙基-2-甲基苯二胺)盐酸盐(FD-2)	502
Z B G 85001-88	照相级 溴化钾(乳剂用)	508
Z B G 85002-88	照相级 溴化铵(乳剂用)	512
Z B G 85003-89	照相级 对异辛基苯酚聚氧乙烯醚(表面活性剂1283)	516
Z B G 85004-90	照相级 氯化钠(乳剂用)	520
Z B G 85005-90	照相级 4-羟基-6-甲基-1,3,3a,7-四氮茚(ST-1)	527
Q B 681-81	照相明胶	533